
Свободные концы : Zorro 3
- Перепады при равной длине рядов на св.концах
- Перепад при К1 и К2 на фиксаторах
- Перепад при натянутой К1
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
St
К1
К2
через Блочек
мимо Блочка
Схема подсоединения:
I – A1,A2
II – A3
III – B1,B2,B3,St
IV – C1,C2,C3
К1 – клеванта
К2 – мал. клеванта
Zorro 3 21 (Z2509_21 Ins perepad)
I.e. 24.03.2026